

DG , PŘEPRAVOVANÉ CESTUJÍCÍMI NEBO POSÁDKOU

Nebezpečné zboží nesmí být přepravováno cestujícími nebo členem posádky v příručním , nebo jako příruční zavazadlo , kromě níže uvedených předmětů .

Příruční kufříky (typ "attaché") pokud mají bezpečnostní zařízení obsahující nebezpečné zboží, jako lithiové baterie nebo pyrotechnické zařízení, je absolutně zakázáno přepravovat .
(viz kap.4.2. IATA DGR manuál)

Znehynující prostředky , jako el.obušky,slzné plyny a jiné dráždivé nebo zneschopňující prostředky jsou zakázány pro jednotlivce mít u sebe,nebo je přepravovat v zapsaných a příručních zavazadlech.

POVOLENO V NEBO JAKO PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO					
POVOLENO V NEBO JAKO ZAPSANÉ ZAVAZADLO					
POVOLENO PRO JEDNOTLIVCE MÍT U SEBE					
POVOLENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE JE VYŽADOVÁNO					
VELITEL LETADLA MUSÍ BÝT INFORMOVÁN					
ANO	ANO	-	NE	NE	Alkoholické nápoje v prodejním balení obsahující více než 24% , ale ne více než 70% alkoholu, v nádobách o objemu max. 5L s tím , že maximální "čisté" množství na osobu nepřesáhne 5 litrů .
ANO	ANO	ANO	NE	NE	Lékařské nebo toaletní předměty (včetně aerosolů), které nejsou radioaktivní, pokud celková čistá hmotnost všech těchto předmětů přepravovaných každým cestujícím nebo členem posádky nepřesáhne 2kg nebo 2litry a čistá hmotnost každého předmětu nepřesáhne 0,5kg nebo 0,5 litrů .
ANO	ANO	NE	NE	NE	Vlasové kulmy obsahující uhlovodíkový plyn, pokud jejich počet nepřesáhne 1 kus na cestujícího nebo člena posádky s tím, že obal nahřívacího tělíska je bezpečně zajištěn . Tyto vlasové kulmy nesmí být nikdy používány na palubě letadla. Plynové náplně pro kulmy není povoleno přepravovat ani v příručním ani v zapsaném zavazadle.
ANO	ANO	-	ANO	NE	Oxid uhličitý v pevném stavu (suchý led) umístěný v příručním zavazadle v množství 2kg na cestujícího, pokud je používán k balení zkazitelného zboží nepodléhajícímu omezením v IATA DGR manuálu a jeho obal umožňuje unik odpařujícího se oxidu uhličitého.
NE	NE	ANO	NE	NE	Zápalky nebo zapalovač , určené k individuálnímu použití. Nicméně, zapalovače obsahující neabsorbované tekuté palivo (jiné než tekutý plyn) a náplně do zapalovače nejsou povoleny ani do zapsaného ani do příručního zavazadla.
ANO	ANO	ANO	NE	NE	Malé tlakové nádoby s oxidem uhličitým nošené pro činnost umělých končetin a náhradní tlakové nádoby stejné velikosti, sloužící k zajištění potřeb cestujícího během cesty.
NE	NE	ANO	NE	NE	Kardiostimulátory (Radioisotopic cardiac pacemakers), nebo jiná zařízení, včetně těch, která jsou poháněna lithiovými bateriemi, implantovanými do těla člověka nebo radiofarmaka v těle člověka jako součást léčby .
ANO	ANO	-	ANO	NE	Malé tlakové nádoby s kyslíkem nebo vzduchem pro zdravotnické účely.
NE	ANO	NE	ANO	NE	Střelivo pro sportovní účely (Skupiny 1.4S) , bezpečně zabalené do krabiček v množství nepřesahující 5kg hrubé hmotnosti na cestujícího , nikoliv střelivo s výbušnými nebo zápalnými projektily. Povolení pro více než 1 cestujícího nesmí být kombinováno v jednom nebo více obalech.
NE	ANO	-	ANO	NE	Invalidní vozíky nebo jiná zařízení pro zajištění pohyblivosti poháněné suchou baterií s tím , že baterie je odpojená , kontakty baterie jsou izolovány tak , aby se zabránilo náhodnému krátkému spojení a baterie je bezpečně připevněna k invalidnímu vozíku či mobilnímu zařízení.(viz IATA DGR manuál Packing Instruction 806 a Special Provision A67).
NE	ANO	-	ANO	ANO	Invalidní vozíky nebo jiná zařízení k zajištění pohyblivosti poháněné bateriemi s elektrolytem (viz odst.2.3.1.e) IATA DGR manuál).
ANO	NE	-	ANO	ANO	Rtuťový barometr nebo teploměr přepravovaný pracovníkem vládního úřadu pro meteorologii nebo podobně zainteresovaného úřadu.(viz odst.2.3.1.f) IATA DGR manuál).

POVOLENO V NEBO JAKO PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO					
POVOLENO V NEBO JAKO ZAPSANÉ ZAVAZADLO					
POVOLENO PRO JEDNOTLIVCE MÍT U SEBE					
POVOLENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE JE VYŽADOVÁNO					
VELITEL LETADLA MUSÍ BÝT INFORMOVÁN					
ANO	ANO	ANO	ANO	NE	Malá tlaková nádoba s oxidem uhličitým, zastavěná k nafouknutí záchranné vesty a náhradní tlaková nádoba.
ANO	NE	NE	ANO	NE	Výrobky, které jsou zdroji tepla (např. svítilny pod vodu) a pájecí zařízení (viz odst. 2.3.1.i) IATA DGR manuál).
ANO	ANO	ANO	NE	NE	Malý lékařský nebo klinický teploměr obsahující rtuť, pro osobní potřebu zabalený ve svém ochranném pouzdře
ANO	ANO	NE	ANO	NE	Izolované balení, obsahující podchlazený zkapalněný dusík plně absorbovaný v porézním materiálu a je určen k přepravě produktů (za nízkých teplot), které nejsou klasifikovány jako nebezpečné zboží a nepodléhají omezením v IATA DGR manuálu. Obal musí být uzpůsoben tak, že nedovolí vytvoření tlaku uvnitř kontejneru a nedovolí unikání tekutého dusíku bez ohledu na to, v jaké poloze se izolovaný obal nachází.

Vysvětlivky :
2.3.1.e) Invalidní vozíky nebo jiná zařízení k zajištění pohyblivosti poháněné bateriemi s elektrolytem.

Doprava musí být povolena provozovatelem, za předpokladu, že jsou dopravována jako zapsaná zavazadla a je zajištěno nakládání, uložení a vykládání vždy ve svislé poloze. Akumulátor by měl být spolehlivě upevněn k zařízení, odpojen a jeho svorky izolovány tak, aby se zabránilo náhodným zkratům. Pokud nelze zajistit nakládání, uložení a vykládání vždy ve svislé poloze, musí být akumulátor vyjmut. V tomto případě lze uvedená zařízení přepravovat jako zapsaná zavazadla bez omezení.

Vyjmutý akumulátor by měl být chráněn proti náhodným zkratům, zajištěn ve svislé poloze a obklopen absorpčním materiálem v dostatečném množství k absorpování celého obsahu elektrolytu. Obal obsahující akumulátor musí být označen " BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR " nebo " BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID ", musí být opatřen nálepkou " CORROSIVE " s vyznačením správné orientace. Obal musí být zajištěn proti překlopení uvázáním. Není povoleno založení zavazadla nebo jiným nákladem. Velitel musí být informován o umístění invalidního vozíku nebo zařízení k zajištění pohyblivosti se zastavěným akumulátorem nebo o zabaleném akumulátoru.

2.3.1.f) Rtuťový barometr nebo teploměr v příručním zavazadle, přepravovaný pracovníkem vládního úřadu pro meteorologii nebo podobně zainteresovaného úřadu a je-li doprava schválena provozovatelem.

Barometr musí být zabalen v silném obalu, uvnitř s utěsněnou vložkou nebo vakem ze silného nepropustného materiálu, odolného vůči průrazu a nepropustného pro rtuť, uzavřeného tak, aby zabránil úniku rtuti z obalu bez ohledu na jeho polohu. Velitel letadla musí být o přepravě informován.

2.3.1.i) Výrobky, které jsou zdroji tepla (např. svítilny pod vodu) a pájecí zařízení, které při náhodilém uvedení do činnosti vydávají mimořádné teplo a tím mohou způsobit požár, za předpokladu, že jsou dopravovány v příručním zavazadle a že doprava je povolena provozovatelem. Součást produkující teplo nebo zdroj energie musí být demontován, aby se zabránilo náhodilé činnosti.